

REPORTE DEL PLANTEL

MUNICIPIO: TLAXCOAPAN FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
LOCALIDAD: TLAXCOAPAN
NOMBRE DE LA ESCUELA: CBTIS 218 "JULIAN VILLAGRAN" C.C.T.: 13DCT00031
NOMBRE DEL DIRECTOR: ING. J. JESUS RUBIO CARRANZA CEL. 771 71 20566

OBSERVACIONES:


1. EN EL MODULO "K" SE TIENE CONSTRUIDA FUERA DE MODELO LA CAFETERIA Y EN LA SEGUNDA PLANTA, ESPACIO DESTINADO A LA BIBLIOTECA QUE PRESENTA GRIETAS EN MUROS Y TECHO, Y CON EL SISMO DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SE HA ACENTUADO LO ANTERIOR, ESTA DESALOJADO, PERO REPRESENTA UN RIESGO PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL PLANTEL.
2. EN EL MODULO "G" DONDE SE UBICA LA SALA AUDIOVISUAL SE PRESENTA UNA PEQUEÑA GRIETA EN UNA TRABE.
3. EN LA BARDA PERIMETRAL SE PRESENTAN MUROS CAIDOS EN LOS LIMITES CON EL RIO SALADO DE TLAXCOAPAN. APROXIMADAMENTE 100 MTS.

OPINION:

El plantel esta en condiciones de operar sin riesgos.

SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA


ING. Feo. Javier Lopez Carrasco
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO


ING. J. JESUS RUBIO CARRANZA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS, PROYECTOS Y COSTOS

24 SET. 2017

INHIFE



NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA